

Le forage dirigé de Givisiez en images



Foreuse
Août 2021



Tête foreuse



Piste
Août 2021



Préparation tube DN600
Août 2021



Lestage du tube avant insertion
Août 2021

Le forage dirigé de Givisiez en images




Tubes DN600
Août 2021



Gare d'essai pression hydrostatique
Août 2021



Tube plastique de lestage
Août 2021



Pose du revêtement fibre de verre
Août 2021



Essai hydrostatique
Août 2021



Centreurs

Le forage dirigé de Givisiez en images



Insertion tube DN600 dans forage
13.09.2021



Insertion
tube-dans-tube
26.10.2022



Insertion
tube-dans-tube
26.10.2022



Insertion tube-dans-tube
Octobre 2021



Insertion tube-dans-tube
Octobre 2021



Insertion tube-dans-tube
(sablage soudure 2 tronçons)
Octobre 2021


Le forage dirigé de Givisiez en images




Travaux de soudure des manchons
Février 2022



Travaux de soudure des manchons
Février 2022



Travaux de soudure des manchons
Février 2022



Travaux de soudure des manchons
Février 2022



Travaux de soudure des manchons
Février 2022



Travaux de soudure des manchons
Février 2022

Le forage dirigé de Givisiez en images



Raccordement
18 Mai 2022



Raccordement
18 Mai 2022



Soudure caps sur portion gazoduc abandonné
18 Mai 2022



Raccordement
18 Mai 2022



Raccordement
18 Mai 2022




Raccordement
Mai 2022

Le forage dirigé de Givisiez en images



Reboisement



Reboisement